


Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Escalier 11

Commentaires : Site CORELA S114R18 - Muret - Bon état - à préciser**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7343**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.35367560 / Y: 47.29895850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 371177 / Y: 6697805**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3536756 / Y: 47.2989585**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Non renseigné**Nature du repère : **Plaque****Commentaires :** Plaque en pierre. Support : Muret gauche escalier 11, coté Loire

GÉNÉRAL

Code : CORELA_R_7343_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

24/07/2025



Vue du repère

MARQUE

Texte : Événement non identifié**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -****Type de repérage :** Source bibliographique