


Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE**
Rivière : **La Loire**



Début de la levée de la Divatte

Commentaires : Site CORELA S114R19 - Levée - Très mauvais état - à préciser

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7344 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.33613520 / Y: 47.29904770
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 372501 / Y: 6697742
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.3361352 / Y: 47.2990477
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche


1872
Nature de l'inondation : **Non renseigné**
Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : plaque en métal. Support : parement de la levée (tout début)

GÉNÉRAL

Code : CORELA_R_7344_1 **Date de mise à jour :** 03/10/2019
Auteur : SPC MLA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage : Source bibliographique