

Commune : **MARIGNANE**Rivière : **Le Raumartin**


Mur extérieur habitation. Rive droite Raumartin

Commentaires : Quartier où deux murs de clôture bétonnés se sont effondrés

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est**Code :** CER_CAD19_S_16**Date de mise à jour :** 10/12/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.22898990 / Y: 43.40528900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 880620.48 / Y: 6258790.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.2289899 / Y: 43.405289**Code Hydro:** Y4220600**Rive de référence:** Non renseigné**2 Novembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Commentaires : p/r au sol

GÉNÉRAL

Code : CER_CAD19_R_16_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

24/10/2022

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIERE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Méditerranée

REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019

Méthode : Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Méditerranée**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.360 m