


Commune : **MARIGNANE**Rivière : **Le Raumartin****Rive droite du Raumartin #1****Commentaires :** Quartier où deux murs de clôture bétonnés se sont effondrés**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Est**Code :** CER\_CAD19\_S\_18**Date de mise à jour :** 10/12/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 5.22858340 / Y: 43.40544620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 880587.06 / Y: 6258807.11**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.2285834 / Y: 43.4054462**Code Hydro:** Y4220600**Rive de référence:** Droite**2 Novembre 2019**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** 0.26 m sous grille fenêtre**GÉNÉRAL****Code :** CER\_CAD19\_R\_18\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

24/10/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Méditerranée**REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Méditerranée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Grille de la fenêtre**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.260 m