	Commune : <b>LE MAS-D'AGENAIS</b>	Rivière : <b>La Garonne</b>
	<b>Bâtiment agricole séchoir à tabac (bardage des façades en bois et grande porte d'accès métallique)</b>	

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : WEB\_S\_201912185622      Date de mise à jour : 14/01/2020  
 Auteur : aescudier




**GÉOLOCALISATION**

---

Coordonnées WGS84 : X: 0.20304400 / Y: 44.42803000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 477397.79 / Y: 6373829.95  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.203044 / Y: 44.42803  
 Code Hydro: O---0000      Rive de référence:



	<b>16 Décembre 2019</b> Nature de l'inondation :
	<p><b>Commentaires :</b> Laisse de crue sur bâtiment agricole séchoir à tabac située à 1,45 m par rapport au sol.                  D'après la propriétaire ce casier n'aurait pas du se remplir. C'est la conséquence d'une rupture de digue sur 50m environ. La digue défailante est visible en regardant en direction du Nord depuis le bâtiment agricole.</p>

**GÉNÉRAL**

---

Code : WEB\_R\_201912185711      Date de mise à jour : 11/03/2020  
 Auteur : aescudier



**MARQUE**

---

Texte : 1,45 m par rapport au sol  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui