

Commune : **GAUJAC** | Rivière : **La Garonne**

## Pont sur la RD 116 en rive droite de l'Avance

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : WEB\_S\_202001094415    Date de mise à jour : 10/01/2020  
 Auteur : SPC GTL



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.11307520 / Y: 44.48896800  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 470487.99 / Y: 6380852.53  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1130752 / Y: 44.488968  
 Code Hydro: O---0000    Rive de référence:

**16 décembre 2019**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau est arrivé jusqu'au milieu du pont du bras de décharge

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202001094257    Date de mise à jour : 11/03/2020  
 Auteur : SPC GTL

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui  
 État du repère : Disparu



Photo prise à un niveau proche du maximum de la crue

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST-CRUE DU 16 DÉCEMBRE 2019 SUR LA GARONNE MARMANDAISE SPC GTL - 06/01/2020**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation