



Commune : **GAUJAC**

Pont sur la RD 116 en rive droite de l'Avance

Rivière : **La Garonne**


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : WEB_S_202001094415 **Date de mise à jour :** 10/01/2020

Auteur : SPC GTL



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.11307520 / Y: 44.48896800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 470487.99 / Y: 6380852.53

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1130752 / Y: 44.488968

Code Hydro: O---0000

Rive de référence:



16 Décembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau est arrivé jusqu'au milieu du pont du bras de décharge

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202001094257

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

11/03/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu



Photo prise à un niveau proche du maximum de la crue

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST-CRUE DU 16 DÉCEMBRE 2019 SUR LA GARONNE MARMANDAISE SPC GTL - 06/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation