


Commune : **MARCILLY-SUR-EURE**Rivière : **L' Eure****Panneau "Les berges du Couesnon" figurant sur l'aire de pique-nique en bord de la rivière du Couesnon, en rive gauche.****Commentaires** : Le poteau de soutien du panneau le plus éloigné de la rivière fait figure de site. La rivière à proximité est bien le Couesnon et non l'Eure.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202205294351 **Date de mise à jour** : 17/03/2020**Auteur** : Ghubert

Vue sur l'aire de pique-nique depuis la rue de B0, avec le panneau bien visible en RG de la rivière (source : U2HE SACN)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 1.35265807 / Y: 48.82204560**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 579056.97 / Y: 6859259.69**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.3526581 / Y: 48.8220456**Code Hydro**: H4--0200 **Rive de référence**: Gauche**8 Mars 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires** : Le repérage a été effectué sans mètre. Le niveau d'eau a atteint une cinquantaine de centimètres à partir du sol. Lors du nivellement, il faudrait comparer avec des marqueurs aux alentours (quarantaine de centimètres sous la transverse de la rambarde à proximité, fine pellicule d'eau recouvrant la surface du banc juste derrière...)**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202003171108**Date de mise à jour** :**Auteur** : Ghubert

24/11/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE** : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : SPC Seine aval - Côtiers normands

Vue sur le panneau et la rambarde (source : U2HE SACN)