

Commune : TAVACO

Rivière : La Gravona

## Pont de Carbuccia D129 - traversée de la Gravona #4


Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Corse Code: DDTM2A-19 S G1-D

**Date de mise à jour :** 19/06/2020

Auteur: DDTM2A



## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 8.90237300 / Y: 42.02243400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1189387.99 / Y: 6120734.63 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 8.902373 / Y: 42.022434 Code Hydro: Y83-0400 Rive de référence: Non renseigné



## 21 Décembre 2019

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: débris végétaux couches au sol - débris végétaux couches au sol, rive droite

**GÉNÉRAL** 

Code: DDTM2A-19 R G1-D 1

Date de mise à jour :

Auteur: DDTM2A 19/06/2020



Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES** DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -

17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDT 2A

**RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020** 

Méthode: Nivellement direct

Organisme: DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m