



Commune : **UCCIANI**

Rivière : **La Gravona**

Pont d'Ucciani RT20 - traversée de la Gravona #2

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19_S_G2-B

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.96035000 / Y: 42.05989100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1193871.61 / Y: 6125252.76

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.96035 / Y: 42.059891

Code Hydro: Y83-0400

Rive de référence: Non renseigné



21 décembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : débris végétaux en suspension - débris végétaux en suspension

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G2-B_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM2A

21/06/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A