

Commune : **ECCICA-SUARELLA**Rivière : **Le Prunelli****Serres Eccica-Suarella #3****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Corse**Code :** DDTM2A-19_S_P2-C**Date de mise à jour :** 19/06/2020**Auteur :** DDTM2A**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 8.84245090 / Y: 41.90560010**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1185390.07 / Y: 6107396.12**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.8424509 / Y: 41.9056001**Code Hydro:** Y84-0400**Rive de référence:** Non renseigné**20 décembre 2019**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace ronce et grillage - Sortie d'eau sur la rive droite amont d'un ouvrage de type pont. La canalisation semble mal dimensionnée en cas de crue. De plus la présence de rochers et de renforcements montre la connaissance d'événements. A noter la présence d'une pépinière à proximité.

GÉNÉRAL**Code :** DDTM2A-19_R_P2-C_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM2A

19/06/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** DDT 2A**RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDT 2A**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m

Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A