


Commune : **TAVACO**Rivière : **La Gravona****Pont de Carbuccia D129 - traversée de la Gravona #1****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19_S_G1-A

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 8.90282300 / Y: 42.02295500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1189420.9 / Y: 6120795.25

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.902823 / Y: 42.022955

Code Hydro: Y83-0400

Rive de référence: Non renseigné

**21 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Herbes couchées - Herbes couchées, limite crue

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G1-A_1

Date de mise à jour : 23/06/2020

Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A