

Commune : **CUTTOLI-CORTICCHIATO**


Rivière : **La Gravona**

## Pont Gravières SGBC - traversée Gravona

1 Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Corse  
 Code : DDTM2A-19\_S\_G11-A      Date de mise à jour : 19/06/2020  
 Auteur : DDTM2A



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 8.83145760 / Y: 41.97396280  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1183916.95 / Y: 6114917.42  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.8314576 / Y: 41.9739628  
 Code Hydro: Y83-0400      Rive de référence: Non renseigné

### 21 décembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : témoignage - témoignage, 20cm sous le plancher du pont

**GÉNÉRAL**

Code : DDTM2A-19\_R\_G11-A\_1      Date de mise à jour : 20/06/2020  
 Auteur : DDTM2A



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : DDT 2A

**RELEVÉ POST-INONDATION - 10/01/2020**

Méthode : Nivellement direct  
 Organisme : DDT 2A  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)