

Commune: CUTTOLI-CORTICCHIATO

## Gravières SGBC #2

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Corse

Code: DDTM2A-19 S G11-D

**Date de mise à jour : 19/06/2020** 

Auteur: DDTM2A



## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 8.82227680 / Y: 41.96346880

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1183242.52 / Y: 6113696.31 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.8222768 / Y: 41.9634688 Code Hydro: Y83-0400 Rive de référence: Non renseigné



## 21 Décembre 2019

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature de l'infondation : Deboi dement de codi 3 d'edd

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Rivière : La Gravona

Nature du repère : Limite au sol

Commentaires : débris végétaux en suspension - débris végétaux dans les ronces, limite crue

**GÉNÉRAL** 

Code: DDTM2A-19\_R\_G11-D\_1

Date de mise à jour :

**Auteur :** DDTM2A 22/06/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -

17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDT 2A

**RELEVÉ POST-INONDATION - 10/01/2020** 

**Méthode :** Nivellement direct

Organisme: DDT 2A

**Référence nivelée :** Autre type de référence **Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m