

Commune : **UCCIANI**Rivière : **La Gravona****Pont d'Ucciani RT20 - traversée de la Gravona #3****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19_S_G2-C

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 8.96011200 / Y: 42.05990400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1193851.81 / Y: 6125252.71

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.960112 / Y: 42.059904

Code Hydro: Y83-0400

Rive de référence: Non renseigné

**21 décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : herbes couchées - herbes couchées, limite crue, rive gauche

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G2-C_1

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m