



Commune : AJACCIO


Rivière : Le ruisseau de Cavallu Mortu

## Pont de la Confina 2 - traversée du Cavallu Mortu #6

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Corse**Code :** DDTM2A-19\_S\_G8-F**Date de mise à jour :** 19/06/2020**Auteur :** DDTM2A


### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 8.79427450 / Y: 41.95015960**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1181031.16 / Y: 6112047.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.7942745 / Y: 41.9501596**Code Hydro:** Y8320580**Rive de référence:** Non renseigné**21 Décembre 2019****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** dépôt limons - dépôt limons sur le pont, limite haute de la crue

### GÉNÉRAL

**Code :** DDTM2A-19\_R\_G8-F\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM2A

19/06/2020



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -

17/01/2020

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDT 2A

### RELEVÉ POST-INONDATION - 08/01/2020

**Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDT 2A**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)