

Commune : **AJACCIO**Rivière : **Le ruisseau de Cavallu Mortu****Pont RT20 - traversée du Cavallu Mortu #4****1**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19\_S\_G9-C

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 8.81160800 / Y: 41.94785500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1182486.42 / Y: 6111897.82

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.811608 / Y: 41.947855

Code Hydro: Y8320580

Rive de référence: Non renseigné

**21 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL**

Code : DDTM2A-19\_R\_G9-C\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM2A

19/06/2020



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDT 2A

**RELEVÉ POST-INONDATION - 08/01/2020**

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)