

Commune : **BAUD** | Rivière : **Le Blavet**

## Bâtiment à Pont-Augan (Baud)

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons  
 Code : RC\_BLA\_BAUD\_BB2      Date de mise à jour : 04/08/2025  
 Auteur : SPC VCB



escalier entrée du bâtiment

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -3.10988160 / Y: 47.88299070  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 243777.07 / Y: 6771281.24  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.1098816 / Y: 47.8829907  
 Code Hydro: J5--0210      Rive de référence: Gauche

**5 janvier 2001**      Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : le 5 janvier 2001, l'eau a atteint le dessus de la dernière marche d'entrée, soit 85cm à partir du trottoir (sol).

**GÉNÉRAL**

Code : BLA\_BAUD\_BB2\_2001      Date de mise à jour : 18/06/2021  
 Auteur : SPC VCB

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Moyen  
 Pérennité : Moyenne      Repère calculé : Non  
 PHEC : Oui



Dessus de la dernière marche des escaliers d'entrée

**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation