

Commune : **BAUD** | Rivière : **Le Blavet**

## Bâtiment à Pont-Augan (Baud)

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons  
**Code :** RC\_BLA\_BAUD\_BB2      **Date de mise à jour :** 04/08/2025  
**Auteur :** SPC VCB



escalier entrée du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.10988160 / Y: 47.88299070  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 243777.07 / Y: 6771281.24  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.1098816 / Y: 47.8829907  
**Code Hydro:** J5--0210      **Rive de référence:** Gauche

**5 janvier 2001**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** le 5 janvier 2001, l'eau a atteint le dessus de la dernière marche d'entrée, soit 85cm à partir du trottoir (sol).

### GÉNÉRAL

**Code :** BLA\_BAUD\_BB2\_2001      **Date de mise à jour :** 18/06/2021  
**Auteur :** SPC VCB

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Moyenne      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Oui



Dessus de la dernière marche des escaliers d'entrée

**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation