


	Commune : MARLY	Rivière : La Seille
	Pont et passerelle de la D.113A #3	

Commentaires : La Corvée de Norroy. Pont et passerelle de la D.113A sur La Seille. Sur la culée Rive Gauche de la passerelle en ALU, sur la face aval, à l'angle.	1 Repère(s) sur le site
--	--------------------------------


GÉNÉRAL	
Unité de gestion : Meuse-Moselle	
Code : DREAL_S_SEI_066	Date de mise à jour : 28/05/2021
Auteur : SPC MM	



GÉOLOCALISATION	
Coordonnées WGS84 : X: 6.15481342 / Y: 49.06391630	
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 930498.02 / Y: 6889500.23	
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1548134 / Y: 49.0639163	
Code Hydro : A7--0100	Rive de référence : Gauche



Vue du site

	4 Février 2020	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation
	Commentaires : Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).		

GÉNÉRAL	
Code : DREAL_R_SEI_066_1	Date de mise à jour : 29/05/2021
Auteur : SPC MM	



Vue du repère

MARQUE	
Maximum de l'inondation : Non renseigné	
Visibilité : Non renseigné	État du repère : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné	Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné	

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est