


	Commune : <b>CAILLY</b>	Rivière : <b>Le Cailly</b>
	<b>Mur au fond du sous sol, 20 rue Mont-Gaille</b>	

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtièrs Normands  
**Code :** WEB\_S\_202109094118      **Date de mise à jour :** 07/07/2023  
**Auteur :** CONTRIB\_01



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.23317500 / Y: 49.57867800  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 572169.3 / Y: 6943590.3  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.233175 / Y: 49.578678  
**Code Hydro:** H5040600      **Rive de référence:** Gauche



	<b>2 Juin 2021</b> Nature de l'inondation : <b>Ruissellement</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
	<b>Commentaires :</b> Laisse de crue sur mur à 31 cm/sol	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** WEB\_R\_202108104332      **Date de mise à jour :** 07/07/2023  
**Auteur :** CONTRIB\_01



**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui      **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Moyenne

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands