

Commune : **CAILLY** | Rivière : **Le Cailly**

Mur jouxtant la porte du garage, 8 bords du cailly

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
 Code : WEB_S_202109094112 Date de mise à jour : 07/07/2023
 Auteur : CONTRIB_01



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.23674270 / Y: 49.58379300
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572440.09 / Y: 6944153.57
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2367427 / Y: 49.583793
 Code Hydro: H5040600 Rive de référence: Gauche

2 juin 2021 Nature de l'inondation : **Ruissellement** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur mur jouxtant le garage à 9 cm du haut de l'ouverture du garage.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203010705 Date de mise à jour : 07/07/2023
 Auteur : CONTRIB_01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Aucune



SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands