

Commune : **OUSSE** | Rivière : **Le ruisseau de l'Ousse**

**16 bis Chemin de Cambus**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne  
 Code : WEB\_S\_202205290346 Date de mise à jour : 19/01/2022  
 Auteur : SMBGP



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.26638190 / Y: 43.27967440  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 434780 / Y: 6247763.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2663819 / Y: 43.2796744  
 Code Hydro: Q51-0430 Rive de référence: Gauche

**25 janvier 2014**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Eau au niveau de la terrasse côté rue.

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202201190533 Date de mise à jour : 19/01/2022  
 Auteur : SMBGP



Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE BUREAU D'ÉTUDE HEA POUR LA DDTM 64 (PPRI D'OUSSE) - 10/02/2014**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation