


Commune : **NAY** | Rivière : **Le Gave de Pau**

**Mur en pierre chemin de Laclau**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne  
 Code : WEB\_S\_202201270418 Date de mise à jour : 27/01/2022  
 Auteur : SMBGP



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.24793740 / Y: 43.17297200  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 435789 / Y: 6235850.02  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2479374 / Y: 43.172972  
 Code Hydro: Q--0100 Rive de référence: Droite

**19 juin 2013**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202201262508 Date de mise à jour : 17/02/2022  
 Auteur : SMBGP



Vue du repère (la peinture orange représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA/DDTM 64

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Mauvais  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS LAISSES DE CRUE DE 2013 PAR HEA POUR LA DDTM 64 -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation