


Commune : **NAY**Rivière : **Le Gave de Pau**

Mur en pierre chemin de Laclau

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** WEB_S_202201270418 **Date de mise à jour :** 27/01/2022**Auteur :** SMBGP**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.24793740 / Y: 43.17297200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 435789 / Y: 6235850.02

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2479374 / Y: 43.172972

Code Hydro: Q---0100

Rive de référence: Droite

**19 Juin 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202201262508**Date de mise à jour :****Auteur :** SMBGP

17/02/2022



Vue du repère (la peinture orange représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA/DDTM 64

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS LAISSES DE CRUE DE 2013 PAR HEA POUR LA DDTM 64 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation