


Commune : **NAY** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Mur en pierre chemin de Laclau

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : WEB_S_202201270418 Date de mise à jour : 27/01/2022
 Auteur : SMBGP



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.24793740 / Y: 43.17297200
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 435789 / Y: 6235850.02
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2479374 / Y: 43.172972
 Code Hydro: Q--0100 Rive de référence: Droite

19 juin 2013
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202201262508 Date de mise à jour : 17/02/2022
 Auteur : SMBGP



Vue du repère (la peinture orange représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA/DDTM 64

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Mauvais
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS LAISSES DE CRUE DE 2013 PAR HEA POUR LA DDTM 64 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation