

Commune : **CAILLY** | Rivière : **Le Cailly**

## Mur jouxtant la porte du garage, 8 bords du cailly

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands  
 Code : WEB\_S\_202109094112    Date de mise à jour : 07/07/2023  
 Auteur : CONTRIB\_01



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.23674270 / Y: 49.58379300  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572440.09 / Y: 6944153.57  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2367427 / Y: 49.583793  
 Code Hydro: H5040600    Rive de référence: Gauche

**2 juin 2021**  
 Nature de l'inondation : **Ruissellement**    Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue sur mur jouxtant le garage à 9 cm du haut de l'ouverture du garage.

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202203010705    Date de mise à jour : 07/07/2023  
 Auteur : CONTRIB\_01

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui    État du repère : Bon  
 Pérennité : Aucune



**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands