

Commune : **CAILLY** | Rivière : **Le Cailly**


## Mur de la façade du pavillon rue les bords du Cailly

**Commentaires** : Mur de la façade du pavillon proche de la gouttière.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands  
**Code** : WEB\_S\_202203023108    **Date de mise à jour** : 07/07/2023  
**Auteur** : CONTRIBUT\_01



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 1.23522320 / Y: 49.58255200  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 572327.1 / Y: 6944017.96  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.2352232 / Y: 49.582552  
**Code Hydro**: H5040600    **Rive de référence**: Gauche

**2 juin 2021**  
 Nature de l'inondation : **Ruissellement**    Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Laisse de crue sur mur de la façade à 30 cm/sol.

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_202203011949    **Date de mise à jour** : 07/07/2023  
**Auteur** : CONTRIBUT\_01

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Oui    **État du repère** : Bon  
**Pérennité** : Aucune



**SOURCE DE REPÉRAGE** : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : SPC Seine aval - Côtiers normands