

Commune : **CAILLY** | Rivière : **Le Cailly**

Mur de la façade du pavillon rue les bords du Cailly

Commentaires : Mur de la façade du pavillon proche de la gouttière.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202203023108 **Date de mise à jour** : 07/07/2023
Auteur : CONTRIB_01



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.23522320 / Y: 49.58255200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572327.1 / Y: 6944017.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2352232 / Y: 49.582552
Code Hydro: H5040600 **Rive de référence**: Gauche

2 juin 2021
 Nature de l'inondation : **Ruissellement** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur mur de la façade à 30 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203011949 **Date de mise à jour** : 07/07/2023
Auteur : CONTRIB_01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère** : Bon
Pérennité : Aucune



SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands