



Commune : CAILLY

Rivière : Le Cailly


## Mur de la façade du pavillon rue les bords du Cailly

Commentaires : Mur de la façade du pavillon proche de la gouttière.

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_202203023108    **Date de mise à jour :** 07/07/2023**Auteur :** CONTRIB\_01

Mur de la façade du pavillon proche de la gouttière.

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.23522320 / Y: 49.58255200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 572327.1 / Y: 6944017.96**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.2352232 / Y: 49.582552**Code Hydro:** H5040600**Rive de référence:** Gauche**2 Juin 2021**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur mur de la façade à 30 cm/sol.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202203011949**Date de mise à jour :****Auteur :** CONTRIB\_01

07/07/2023



Laisse de crue sur mur à 30 cm/sol.

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands