
 Commune : **CAILLY** | Rivière : **Le Cailly**  
**Mur arrière de la maison, 17 bords du Cailly.**  
**Commentaires :** Mur arrière de la maison côté terrasse au 17 bords du Cailly.

**1** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202203023044    **Date de mise à jour :** 07/07/2023  
**Auteur :** CONTRIB\_01



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.23690030 / Y: 49.58384300  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 572451.62 / Y: 6944158.87  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.2369003 / Y: 49.583843  
**Code Hydro:** H5040600    **Rive de référence:** Gauche


**2 juin 2021**  
 Nature de l'inondation : **Ruissellement**    Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue sur mur en crépi à 53 cm/sol.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202203012855    **Date de mise à jour :** 07/07/2023  
**Auteur :** CONTRIB\_01

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui    **État du repère :** Bon



**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** SPC Seine aval - Côtiers normands