
	Commune : <b>CAILLY</b>	Rivière : <b>Le Cailly</b>
	<b>Barrière en bois au 20 Bords du Cailly.</b>	
<b>Commentaires :</b> Barrière en bois à l'arrière de la maison, au fond du jardin au 20 Bords du Cailly.		<b>1</b> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**


**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202203022941 **Date de mise à jour :** 16/09/2022  
**Auteur :** CONTRIB\_01



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.23547160 / Y: 49.58232700  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 572344.51 / Y: 6943992.53  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.2354716 / Y: 49.582327  
**Code Hydro:** H5040600 **Rive de référence:** Gauche

Barrière en bois à l'arrière de la maison, au fond du jardin au 20 Bords du Cailly.

	<b>2 Juin 2021</b>	Nature de l'inondation : <b>Ruissellement</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202203014126 **Date de mise à jour :** 09/05/2022  
**Auteur :** CONTRIB\_01



Laisse sur le 4ème barreau horizontal

**MARQUE**

**Texte :** Laisse sur le 4ème barreau horizontal  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Aucune

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands