


Commune : **BLANZAC**Rivière : **La Loire****Ouvrage hydraulique, Route D103**

Commentaires : En amont de Lavoute-sur-Loire, dans un virage de la route du Puy, la route départementale D103, ce repère de crue se situe au niveau de l'ouvrage hydraulique (Seuil) sur la Loire. Plus précisément, il se situe en rive gauche au dessus de la prise d'eau sur la falaise au bout de l'escalier qui amène au coffret électrique et plus précisément derrière celui-ci.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** WEB_S_202203031547 **Date de mise à jour :** 03/03/2022**Auteur :** SPC LACI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.88960810 / Y: 45.10661700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 769965.68 / Y: 6445654.35**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.8896081 / Y: 45.106617**Code Hydro:** ----0000 **Rive de référence:** Gauche**21 septembre 1980**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202203030330**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

03/03/2022

MARQUE**Texte :** 21 09 80**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

Vue du repère en 2021