

Commune : MALVIES

Rivière : Le Sou

# Pont sur le chemin perpendiculaire à la D19

Commentaires: En rive gauche en amont du pont

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code: AUDE2020 S 1063 Date de mise à jour : 23/03/2022

Auteur: SPC MO





#### Photo © DDTM/SMMAR

#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 2.18168160 / Y: 43.11046020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 633342.39 / Y: 6223810.82 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.1816816 / Y: 43.1104602 Code Hydro: Y1200500 Rive de référence: Gauche



## 22 Janvier 2020

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Laisse marquée à la peinture

Altitude calculée de l'eau : 174.499 m

Nature du repère : Marque peinture ou encre

#### **GÉNÉRAL**

Code: AUDE2020 R 1063 1

Date de mise à jour :

Auteur: SPC MO 29/03/2022



**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non renseigné État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR LA DDTM 11 / SMMAR SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE -**

24/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 11

### **NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020**

Méthode: GPS Organisme: OTEIS

Référence nivelée : Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 174.499 m Altitude calculée de l'eau (en m): 174.499 m