



Commune : **ORBEC**

Rivière : **L' Orbiquet**

Mur du hangar, au 50 rue des Canadiens

Commentaires : Mur intérieur en parpaings du hangar dans la cour de l'entreprise au 50 rue des Canadiens
Le mur de parpaings se situe sur la façade Nord-ouest du hangar, à gauche dans la cour.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202204055913 **Date de mise à jour :** 29/09/2022
Auteur : CONTRIBUT_01



Mur de parpaings dans hangar au 50 rue des Canadiens

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.40104573 / Y: 49.02204700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 509944.87 / Y: 6883366.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4010457 / Y: 49.022047
Code Hydro: I02-0400 **Rive de référence:** Gauche



22 juin 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 22.5 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202204040723 **Date de mise à jour :** 29/09/2022
Auteur : CONTRIBUT_01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands



Laisse de crue sur le mur de parpaings