



Commune : **GACE**

Rivière : **La Touques**

Mur du garage au 13 rue de La Touques.

Commentaires : Mur intérieur du garage du 13 rue de La Touques.
Le garage se situe à gauche en entrant dans la cour, il n'est pas attenant à la maison.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202204065022 **Date de mise à jour :** 29/09/2022
Auteur : CONTRIB_01



13 rue de La Touques

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.29240528 / Y: 48.79482800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 501137.1 / Y: 6858381.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2924053 / Y: 48.794828
Code Hydro: I0-0200 **Rive de référence:** Droite



13 juillet 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**


Commentaires : Laisse de crue à 41 cm/sol sur le mur intérieur du garage.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202204055853 **Date de mise à jour :** 29/09/2022
Auteur : CONTRIB_01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune



Laisse de crue à 41 cm/sol.

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands