



Commune : **GACE**

Rivière : **La Touques**

## Mur du garage au 13 rue de La Touques.

**Commentaires :** Mur intérieur du garage du 13 rue de La Touques.  
Le garage se situe à gauche en entrant dans la cour, il n'est pas attenant à la maison.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202204065022 **Date de mise à jour :** 29/09/2022  
**Auteur :** CONTRIB\_01



13 rue de La Touques

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.29240528 / Y: 48.79482800  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 501137.1 / Y: 6858381.54  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2924053 / Y: 48.794828  
**Code Hydro:** I0-0200 **Rive de référence:** Droite

## 13 juillet 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue à 41 cm/sol sur le mur intérieur du garage.

### GÉNÉRAL


**Code :** WEB\_R\_202204055853 **Date de mise à jour :** 29/09/2022  
**Auteur :** CONTRIB\_01

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Aucune

**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** SPC Seine aval - Côtiers normands



Laisse de crue à 41 cm/sol.