

Commune: CHAMBON-SAINTE-CROIX

D951, moulin

Commentaires : Moulin au bord de la petite Creuse.

Repère(s) sur le site

# **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code: AZI\_DDT23\_S\_40 Date de mise à jour: 27/04/2022

Auteur: msemery



# ATLAS DES ZOMES INONDARLES Worke de la Petite Creuse Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

Rivière : La Petite Creuse

## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 1.77722225 / Y: 46.36643890

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 605999.54 / Y: 6585895.29 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7772223 / Y: 46.3664389 Code Hydro: L4--0170 Rive de référence: Non renseigné



# 1982

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Document écrit


Commentaires: 1m20 d'eau dans le moulin

## **GÉNÉRAL**

Code: AZI\_DDT23\_R\_40\_2

Date de mise à jour :

**Auteur :** msemery 17/08/2022



# **MARQUE**

Texte: Crue de 1982

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

**Type de repérage :** Source bibliographique

Organisme: DDT 23