

Commune : **LINARD-MALVAL** | Rivière : **La Petite Creuse**

**Le Moulin de Malval, n°5**

**Commentaires :** Moulin au Moulin de Malval, n°5. **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** AZI\_DDT23\_S\_45 **Date de mise à jour :** 27/04/2022  
**Auteur :** msemery



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.88159422 / Y: 46.34508970  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 613988.95 / Y: 6583405.68  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.8815942 / Y: 46.3450897  
**Code Hydro:** L4-0170 **Rive de référence:** Non renseigné

**1960** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**


**Commentaires :** eau jusqu'au linteau de la porte du moulin

**GÉNÉRAL**

**Code :** AZI\_DDT23\_R\_45\_1 **Date de mise à jour :** 27/04/2022  
**Auteur :** msemery

**MARQUE**

**Texte :** Crue de 1960  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 23