


Commune : **LINARD-MALVAL** | Rivière : **La Petite Creuse**

Le Moulin de Malval, n°3

Commentaires : Maison au Moulin de Malval, n°3. **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : AZI_DDT23_S_46 **Date de mise à jour :** 27/04/2022
Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.88211049 / Y: 46.34488780
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 614028.33 / Y: 6583382.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8821105 / Y: 46.3448878
Code Hydro: L4-0170 **Rive de référence:** Non renseigné

1960 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**


Commentaires : 1m d'eau dans la maison

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_46_1 **Date de mise à jour :** 27/04/2022
Auteur : msemery

MARQUE

Texte : Crue de 1960
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDT 23