





Commune : GIGEAN

Parcelle au bas de la Rue de la Pansiére

Commentaires : Le jardin est régulièrement inondé à cause des fossés mal entretenus.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** WEB_S_202206240941 **Date de mise à jour :** 22/11/2022**Auteur :** Icesmat**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.70620930 / Y: 43.50586400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 757132.72 / Y: 6267675.65**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.7062093 / Y: 43.505864**23 Octobre 2019**Nature de l'inondation : **Mixte**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Témoignage oral du propriétaire de la parcelle.

Le ruisseau qui passe derrière la maison est très souvent encombré. Il déborde avant la maison et inonde la propriété tout autour de la maison. L'eau monte jusqu'aux ventres des ânes. Le mur d'enceinte empêche le bon écoulement des eaux.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202206241412**Date de mise à jour :****Auteur :** Icesmat

22/11/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**RELEVÉS GPS - 24/06/2022****Méthode :** GPS**Commentaires sur le nivelllement :** Accès non possible pour le nivelllement GPS.**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m