Commune : **LACAVE** | Rivière : **Le Salat**

Pont de Lacave

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3085 **Date de mise à jour :** 09/11/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.99483000 / Y: 43.04000000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 536480.94 / Y: 6217707.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.99483 / Y: 43.04
Code Hydro: O0--0250 **Rive de référence:** Droite

7 Novembre 2011

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Surverse sur la digue du canal de fuite - la digue a été endommagée au pied du pont de Lacave - commentaires photo : Vue depuis le pont de Lacave vers l'amont - Vue depuis le pont de Lacave vers l'amont

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7549 **Date de mise à jour :** 08/02/2021
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU SALAT DU 7 NOVEMBRE 2011 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **LACAVE** | Rivière : **Le Salat**

Pont de Lacave

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3085 **Date de mise à jour :** 09/11/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.99483000 / Y: 43.04000000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 536480.94 / Y: 6217707.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.99483 / Y: 43.04
Code Hydro: O0--0250 **Rive de référence:** Droite

7 Novembre 2011

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débordement en rive droite à l'amont du pont de Lacave à proximité de l'usine électrique - commentaires photo : Vue depuis le remblai routier vers l'amont - Vue depuis le pont vers l'amont

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7550 **Date de mise à jour :** 08/02/2021
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU SALAT DU 7 NOVEMBRE 2011 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)