Commune : **CHATEAUNEUF-LES-BAINS** | Rivière : **La Sioule**

Pont de Braynant

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0215 **Date de mise à jour :** 14/06/2017
Auteur : SPC Allier

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.90369510 / Y: 46.04265000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692552.46 / Y: 6549214.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9036951 / Y: 46.04265
Code Hydro: K3--0200 **Rive de référence:** Non renseigné

1988

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Le moulin du pont de Braynant conserve à l'intérieur la trace de la crue de 1988 marquée sur le mur (environ 1m d eau dans le moulin). Les deux autres marques inscrites sur le pont correspondraient à 1944 et 1973 (trace la plus basse)

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0215_261 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC Allier

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Allier