Commune : **SAINT-VALLIER-DE-THIEY**

22 Avenue Nicolas Lombard

Commentaires : Vallon de Blaqueirette

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : RepCrue_PACA06_007 **Date de mise à jour :** 16/06/2017
Auteur : DREAL PACA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.84289680 / Y: 43.69593520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1009746.21 / Y: 6296083.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.8428968 / Y: 43.6959352

26 Juin 1994

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : 06_StVallierDeThiey_Blaqueirette_1994-06_4 Plus d'infos : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/06_StVallierDeThiey_Blaqueirette_1994-06_4.pdf

GÉNÉRAL

Code : RepCrue_PACA06_007_1 **Date de mise à jour :** 11/02/2021
Auteur : DREAL PACA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur