Commune : **RAISSAC-SUR-LAMPY** | Rivière : **Le Lampy**

Terrains amont du Pont

Commentaires : Terrains amont du pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_1780 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.15948492 / Y: 43.27675480
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 631731.17 / Y: 6242316.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1594849 / Y: 43.2767548
Code Hydro: Y1340500 **Rive de référence:** Non renseigné

10 Janvier 2004

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Terrains en amont du pont de la RD 34 sur le Lampy. L'eau a submergé un tiers du champ Le pont sur le Lampy est à la cote 130 sur la carte à 1/25 000 . Date d'enquete : 15/03/2005

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1780_1 **Date de mise à jour :** 15/01/2021
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11