Commune : **SAISSAC** | Rivière : **Le Lampy**

Prise d'eau pour le Moulin Salvy

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_1888 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12489177 / Y: 43.35302660
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 629015.5 / Y: 6250825.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1248918 / Y: 43.3530266
Code Hydro: Y1340500 **Rive de référence:** Non renseigné

23 Octobre 1857

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Prise d'eau pour le moulin Salvy (actuel moulin de Sempel), en amont du pont de la RD 103. Le niveau de la crue de 1857 s'établit à 1 mètre au-dessus du niveau normal des eaux soit à hauteur du bâti de la vanne de prise d'eau. Date d'enquete : 24/08/1859

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1888_1 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11