Commune :

Rivière : **La Lawa**

# Village bushinengue (Surinamais): Papa Teio Campu

**Commentaires :** Fleuve Maroni/Lawa – berge surinamaise

**3** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guyane
**Code :** GUY_BRL11_S_1
**Date de mise à jour :** 15/12/2017
**Auteur :** DEAL Guyane



Vue globale du bâtiment

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -54.00505500 / Y: 3.64470393
**Coordonnées RGFG95 UTM 22N** X: 166131.53 / Y: 403411.71
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.005055 / Y: 3.6447039
**Code Hydro:** 5---0001
**Rive de référence:** Non renseigné

## Mai 2006

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Maison de plain pied en bois

## GÉNÉRAL

**Code :** GUY_BRL11_R_1_1
**Date de mise à jour :** 17/04/2018
**Auteur :** DEAL Guyane

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non
**État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné
**Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI – BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE – OCTOBRE 2011] - 01/03/2011

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** BRL Ingénierie

## NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** BRL Ingénierie
**Commentaires sur le nivellement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.400 m

Commune :

Rivière : **La Lawa**

## Village bushinengue (Surinamais): Papa Teio Campu

**Commentaires :** Fleuve Maroni/Lawa – berge surinamaise

**3** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guyane
**Code :** GUY_BRL11_S_1
**Date de mise à jour :** 15/12/2017
**Auteur :** DEAL Guyane



Vue globale du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -54.00505500 / Y: 3.64470393
**Coordonnées RGFG95 UTM 22N** X: 166131.53 / Y: 403411.71
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.005055 / Y: 3.6447039
**Code Hydro:** 5---0001
**Rive de référence:** Non renseigné

## Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Maison sur pilotis

### GÉNÉRAL

**Code :** GUY_BRL11_R_1_2
**Date de mise à jour :** 19/02/2018
**Auteur :** DEAL Guyane

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non
**État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné
**Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI – BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE – OCTOBRE 2011] - 01/03/2011

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** BRL Ingénierie

### NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** BRL Ingénierie
**Commentaires sur le nivellement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.270 m

Commune :

Rivière : **La Lawa**

## Village bushinengue (Surinamais): Papa Teio Campu

**Commentaires :** Fleuve Maroni/Lawa – berge surinamaise

**3** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guyane
**Code :** GUY_BRL11_S_1
**Date de mise à jour :** 15/12/2017
**Auteur :** DEAL Guyane



Vue globale du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -54.00505500 / Y: 3.64470393
**Coordonnées RGFG95 UTM 22N** X: 166131.53 / Y: 403411.71
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.005055 / Y: 3.6447039
**Code Hydro:** 5---0001
**Rive de référence:** Non renseigné

## Juin 2011

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Limite de débordement = degrad

### GÉNÉRAL

**Code :** GUY_BRL11_R_1_3
**Date de mise à jour :** 19/02/2018
**Auteur :** DEAL Guyane

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non
**État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné
**Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI – BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE – OCTOBRE 2011] - 01/03/2011

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** BRL Ingénierie

### NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** BRL Ingénierie
**Commentaires sur le nivellement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m