Commune : **SAINT-JUST-SUR-VIAUR** | Rivière : **Le Viaur**

Moulin de Saint-Just

Commentaires : Des traits de peinture sur le mon tant droit de la porte du moulin indiquent les niveaux atteints par les crues de 1906, 1930 et 1981

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB_S_201712292504 **Date de mise à jour :** 29/12/2017
Auteur : SPC GTL

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.36623130 / Y: 44.12390700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 649278.87 / Y: 6336303.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3662313 / Y: 44.123907
Code Hydro: O5--0290 **Rive de référence:** Droite

3 Mars 1930

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201712292747 **Date de mise à jour :** 06/07/2022
Auteur : SPC GTL

Vue des repères

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre
Organisme : SPC Garonne – Tarn – Lot