Commune : **MONTEILS** | Rivière : **L' Aveyron**

Lavoir de Monteils

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_355 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.99744530 / Y: 44.26683110
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619967.46 / Y: 6352487.26
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9974453 / Y: 44.2668311
Code Hydro: O5--0250 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Marche du lavoir Un témoignage oral (nom non divulgué sur demande) d'un habitant atteste que le niveau maximum de la crue a entraîné un phénomène de refoulement au niveau du lavoir de Monteils. Le niveau d'eau se situait à 3 cm sous haut de la 1ère marche du lavoir et des débordements étaient observés au niveau de l'orifice visible à droite de la photographie de site. Ainsi, la zone de stationnement comme la rue visible sur photographie entre le parc et le lavoir étaient inondées.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_355_1 **Date de mise à jour :** 22/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN