Commune : **ARMENTIERES-SUR-AVRE** | Rivière : **L' Avre**

Passage à gué du Moulin de Thirouin, juste en aval de la confluence avec le ruisseau Saint-Maurice

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_201807230505 **Date de mise à jour :** 23/07/2018
Auteur : SPC.SACN

En rive gauche, passage à gué du Moulin de Thirouin (photo SIVA)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.80302285 / Y: 48.68336800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 538284.53 / Y: 6844829.08
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8030229 / Y: 48.683368
Code Hydro: H42-0400 **Rive de référence:** Gauche

12 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Le niveau des traces laissées sur la végétation a été reporté à la bombe de peinture bleue sur le piquet de clôture par le SIVA.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807231705 **Date de mise à jour :** 28/10/2021
Auteur : SPC.SACN

Traces laissées sur la végétation, le report de peinture se situe entre les deux flèches (photo SPC SACN)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN 18 JUIN 2018 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands